



Pelastussuunnitelma opetustilasta

Tyllilä-Hovi

(Mynttilän vanha kyläkoulu)

Osoite:

Tylliläntie 52, Mäntyharju

Yleinen hätänumero:

112

Pelastussuunnitelma päivitetty 5.10.2017



Osoite Tylliläntie 52, 52700 Mäntyharju

Opetustilan ja poistumisteiden kuvaus

Tyllilä-Hovissa opetusta on Matti-salissa (entinen luokkatila) sekä pienemmässä salissa (entinen puutyö- ja liikuntaluokka), jotka ovat erotettavissa taitto-ovilla erillisiksi tiloiksi. Molempiin tiloihin on kulku sisääntuloeteisestä. Koko rakennus on noin 400 m², josta noin 120 m³ opetuskäytössä olevia saleja. Sisääntuloeteinen on noin 10 m².

Rakennukseen on neljä sisäänkäyntiä (yksi asuntoon, jossa on vuokralainen), joista opetustiloihin kuljettaessa käytetään toista oikealta. Pienen tuulikaapin kautta kuljetaan sisääntuloeteiseen, josta on kulku opetustiloihin (sekä Matti-saliin että pienempään saliin). Eteisestä on ovi myös rakennuksen päädyssä olevaan asuntoon, mutta siitä ei ole tällä hetkellä kulkua. Rakennuksessa on pönttöuunit lämmitystä varten, sekä kovemmillä pakkasilla sähköpatterit. Tilassa on sähköt. Rakennukseen tulee vesijohtovesi omista kaivoista.

Poistumistiet rakennuksesta ovat ulko-ovet, jotka ovat merkittyjä poistumisteitä.

Rakennuksen omistajan yhdistäho

Rakennuksen omistaa Mynttilä seura ry. Yhdyshenkilö on Tarmo Norén, puh. 0400 929 861.

Opetustoiminnasta vastaava ja pelastussuunnitelman laatinut taho

Mäntyharjun kansalaisopisto

Yhteystiedot opetuksen järjestäjälle Mäntyharjun kansalaisopistoon opetukseen liittyen

Kanslia:

Kompantie 22, 52700, Mäntyharju

opisto@mantyharju.fi

0440 163 653

Rehtori

040 5893 164

Vaarojen ja riskien arviointi

Mäntyharjun kansalaisopisto opettaa rakennuksessa lähinnä liikuntaa sekä toisinaan tekstiilityötä ja/tai askartelua. Opetusaineet eivät ole sinänsä erityistä vaaraa tuottavia. Liikunnassa on huomioitava tapaturmien mahdollisuus. Muutoin huomioidaan esim. kahvipöytäkynttilöiden vaara sekä sähköhellan käytön oikeellisuus.

Rakennus on hyväkuntoinen.

Opetustiloissa ja niiden välittömässä läheisyydessä on puulämmityslähteitä (pönttöuunit 7 kpl) sekä puuhella keittiössä. Rakennuksessa on muissa tiloissa muuta uuni lisää.

Rakennuksella on oma kaivovesi. Se on tarkastettava säännösten mukaan määräajoin tai sitä ei voi käyttää juomavetenä.

Vakavimmat riskit liittyvät liikuntatapaturmiin, sairauskohtauksiin ja mahdolliseen rakennuspaloon.

Turvallisuusjärjestelyt

Poistumistiet on merkitty vihreillä nuolitarroilla. Vaahtosammuttimet on rakennuksen eteisissä (2 kpl). Ensiapukaappi sijaitsee pienemmässä liikuntatilassa. Palovaroittimet on kaikissa rakennuksen huonetiloissa.

Opetustilassa on kaksi merkittyä poistumistietä ja opetustila on maan tasalla.

Vaahtosammuttimia on rakennuksen omistajan toimesta asennettu kaksi kappaletta.

Yleinen pelastuskyltti on keittiön ilmoitustaululla.

Poistumistiet pidetään vapaina ja opettaja käy läpi poistumistiet, pelastusohjeet ja vaahtosammuttimen käytön kurssin alkaessa. Esteettömästä kulusta poistumisteistä on huolehdittava sekä rakennuksen haltijan että opettajan ja opiskelijoiden taholta.

Varakokoontumispaikka hätätilanteessa on rakennuksen vieressä oleva hiekkakenttä.

Käyttäjille annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi

Opettaja käy opiskelijoiden kanssa läpi pelastussuunnitelman ja poistumistiet kurssin alkaessa. Pelastusasioita koskeva lyhytsanainen kyltti (liite tai sitä korvaava ja vastaava kyltti) on seinällä luettavina. Opiskelijoille kerrotaan selvästi myös vaahtosammuttimen ja ensiapupakkauksen sijainti. Vaahtosammuttimen käyttöä käydään teoriassa läpi tässä yhteydessä.



Toimenpiteistä vastaavat tahot opetustilassa Mäntyharjun kansalaisopiston ollessa opetuksen järjestäjä

Vahtosammuttimien omistaja ja huolto:	Rakennuksen omistaja
Varapoistumisteiden merkintä:	Rakennuksen omistaja
Palohälytin ja sen huolto:	Rakennuksen omistaja
Ensiapupakkaus ja sen täyttö:	Mjun kansalaisopisto
Esteetön pääsy tilasta ja varauloskäynneistä (ei lukitusta uloskäyntien ovissa eikä tavaroita edessä):	Rakennuksen omistaja sekä normaalien tuntien aikana opettaja ja opiskelijat
Pelastusohjeiston läpikäyminen opiskelijoiden kanssa	Mjun kansalaisopisto, opettaja
Pelastusosoiteseinäkytlin laittaminen seinälle	Mjun kansalaisopisto, opettaja (mikäli vastaavaa ei ole rakennuksen omistaja laittanut).
Kun kaivovesi on tarkastamaton tai huonolaatuista, ilmoitetaan kyltein ja suoraan toimijoille siitä, että se ei ole juomakelpoista	Rakennuksen omistaja (Asian tietoon saatuaan ryhmän Mjun ko:n opettaja omille opiskelijoilleen.)

Liite pelastussuunnitelmaan, seinäkyltti

Käytetään tätä, mikäli osoitteellista
vastaavaa ei ole seinällä rakennuksen
haltijan toimesta

Opetustila ja sen osoite:

Tyllilä-Hovi

Mäntyharjun Mynttilä

Tylliläntie 52, 52700 MÄNTYHARJU

Yleinen hätänumero:

112

Varakokoontumispaikka hätätilanteissa:

Rakennuksen vieressä oleva hiekkakenttä.

