

# Pylväs-/pöytäporakoneen turvallisuusohjeet

## 1. Ennen käyttöä

- Käytä aina **suojalaseja ja kuulosuojaimia**.
- Kiinnitä pitkät hiukset, poista korut ja löysät vaatteet.
- Tarkista ennen käynnistystä:
  - poranterä on terävä ja oikein kiinnitetty
  - suojakilpi ja turvalaitteet ovat paikallaan
  - työkappale on tukevasti kiinnitetty puristimeen tai pöytään
  - kone on puhdas ja ilman lastuja
  - virtajohto ja pistoke ovat ehjät
- Työalue on siisti ja hyvin valaistu.

## 2. Käytön aikana

- Pidä työkappale tukevasti kiinni puristimella.
- Käynnistä pora vasta, kun terä ei kosketa työkappaletta.
- Pidä kädet ja vartalo turvallisen etäisyyden päässä terästä.
- Älä paina liikaa, anna koneen tehdä työ omalla voimallaan.

- Poista lastut **harjalla**, ei käsin.

## 3. Käytön jälkeen

- Sammuta kone ja odota, että poranterä pysähtyy kokonaan.
- Irrota työkappale vasta pysähdyksen jälkeen.
- Puhdista kone ja työalue.
- Tarkista pora ja terä vaurioiden varalta seuraavaa käyttöä varten.
- Ilmoita vioista tai rikkoutuneesta terästä vastuuhenkilölle.

## 4. Kiellettyä

- **✗** Suojalaitteiden poistaminen tai ohittaminen
- **✗** Terän koskettaminen koneen käydessä
- **✗** Epävakaiden kappaleiden poraus
- **✗** Koneen käyttö ilman asianmukaista koulutusta

## 5. Häätötilanteessa

- Paina **häätöpysäytintä** tai irrota virtajohto välittömästi.
- Pysy etäällä koneesta, kun terä pysähtyy.
- Ilmoita vaaratilanteesta vastuuhenkilölle.
- Älä käynnistä konetta uudelleen ennen tarkastusta.