

KONEKOHTAINEN RISKIARVIO

3d-tulostin

Palovammariski: mahdollinen

Käsien osuminen kuumaan tulostuspäähän tai tulostusalustaan.

Suojautuminen:

Tulostaminen tapahtuu aina tulostimen luukku kiinni. Tuloste otetaan ulos tulostimesta vasta, kun tulostuspää on siirtynyt lepopaikalleen ja tulostusalusta on siirtynyt tulostimen etureunaan.

Hengitystiehaitat: mahdollinen

Tulostettaessa voi syntyä haitallisia kaasuja.

Suojautuminen:

Tulostuksessa käytetään vain PLA- filamentteja. Muita filamentteja käytettäessä on tulostaminen tehtävä kohdepoiston alla.