

Tiedote

Puijonsarven koulun henkilöstö, oppilaat, oppilaiden vanhemmat ja muut tilojen käyttäjät

Sisäilmatilannekatsaus, Puijonsarven koulu

Puijonsarven koulussa käynnistettiin sisäilmatutkimukset syksyllä 2016. Näistä tiedotettiin koulun käyttäjiä ja oppilaiden huoltajia marraskuussa 2016. Tutkimusten perusteella päädyttiin laatimaan korjaussuunnitelma kesälle 2017. Korjausten periaatteista ja laajuudesta tiedotettiin tammikuussa 2017. Suunnitelman mukaiset korjaukset suoritettiin kesällä 2017. Korjausten laadunvarmistuksen mukaisen seurantaohjelman tutkimusten sekä käyttäjäkokemusten perusteella päädyttiin jatkamaan lattiapinnoitekorjauksia kesällä 2018. Näistä tiedotettiin tilojen käyttäjille kirjallisesti huhtikuussa 2018.

Kesän 2018 aikana lattiapinnoitekorjauksia suoritettiin pohjakerroksessa biologian, fysiikan, tekstiilityön ja kuvataideluokan tiloissa. Näissä tiloissa muovimattopinnoitteesta luovuttiin ja se korvattiin kuivapuristelaatoituksella. Kolmessa yläkoulun luokkatilassa toisessa kerroksessa uusittiin muovimattopinnoitetta kaistakorjauksena noin metrin levyiseltä vaurioalueelta. Samassa yhteydessä tehtiin normaaleja rakenteellisia liittymäkohtien tiivistyksiä vuotoilmareittien vähentämiseksi. Korjaussuunnittelusta ja työn laadunvalvonnasta vastasivat Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:n asiantuntijat.

Nyt suoritetuilla toimenpiteillä pyritään saavuttamaan tiloihin normaalit turvalliset ja terveet sisäilmaolosuhteet, eikä niiden käytölle ole esteitä tai rajoitteita. Aiempien tutkimusten tulosten ja rakenteellisten riskitarkastelujen perusteella lattiapinnoitteet on nyt pääosin korjattu todetuilta tai epäillyiltä vaurioalueilta. Seurantaohjelmaa kuitenkin jatketaan sisäilman laadun varmistamiseksi. Seurantaohjelma sisältää mm. pistokoeluentoisia rakennusteknisiä mittauksia, olosuhdeseurantamittauksia, systemaattista poikkeamien kirjaamista, aktiivista reagointia poikkeamiin sekä käyttäjien olosuhdekyselyitä. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti myös terveydenhoidon osapuolten kanssa. Poikkeamien käsittelyssä noudatetaan YIT:n sisäolosuhteiden hallinnan ja valvonnan toimintaopasta sekä Kuopion kaupungin sisäilmaprosessia.

Mahdollinen sisäilmaoireilu ja sen aiheuttaja tulee kuitenkin aina arvioida terveystalouden ammattilaisten toimesta. Alle kouluikäisten lasten oireilu tulee tutkia neuvolassa, koululaisten kouluterveydenhoidossa ja henkilöstön työterveyshuollossa. Lisäksi mahdollisesta oireilusta tulee informoida kyseisen yksikön esimiestä. Näin menettelemällä sisäilmatilanteesta voidaan luoda kokonaiskuva moniammatillisen ryhmän kesken.

Mukavaa lukuvuoden alkua toivottaen!

YIT Talo Oy
Kiinteistöjohto

Mika Kukkonen
Kiinteistöpäällikkö

Yhteystiedot:

YIT Talo Oy
Salmisaarenaukio 2, PL 169, 00181 Helsinki
Puhelin 020 433 111
www.yitgroup.com/fi