


Reitittimen konfigurointi Hyperterminal ohjelmalla

Vaiheet:

Asennetaan konsolikaapeli työaseman COM tai USB portin ja reitittimen konsoliliitännän väliin




Kytetään virrat päälle työasemaan ja käynnistetään Hyperterminal ohjelma

Annetaan uudelle muodostettavalle yhteydelle nimi (kuva 1)


Valitaan työaseman portti mihin reititin yhdistetty (kuva 2)

Määritetään valitulle portille kuvan mukaiset asetukset (kuva 3)

Kuva 1.



Kuva 3.



Kuva 2.

Vahvistetaan valinnat ja kytetään virrat päälle reititimeen. Reitittimen käynnistymisen jälkeen ruudulle ilmestyy allaoleva oletus komentokehoite. Nyt on reititin valmiina konfiguroitavaksi. Liitteessä koonti tehtävissä käytettävistä komennoista

Router>