









KATKAISTU NAULA-LIIMA-LIITOS

	<ol style="list-style-type: none">1. Merkitse naulanpaikat rastilla (2kpl) kappaleen pätyihin.2. Valitse mahdollisimman ohuet ja pienet naulat (10*15)
	<ol style="list-style-type: none">3. Naulaa niin, että naulat pysyvät kappaleessa. (Älä naulaa loppuun asti.)
	<ol style="list-style-type: none">4. Katkaise naulojen kannat pihdeillä niin, että naulaa jää maksimissaan 2mm näkyviin.
	Seuraavaan vaiheeseen tarvitset puuliimaa, puristimet ja ylimääräiset suojapalat suojaamaan työtäsi mahdollisilta puristusjäljiltä. Puristusvaihe tulee valmistella huolellisesti ennen liimausta ja lopullista puristusta.
	<ol style="list-style-type: none">5. Asettele kehikko kiskopuristimiin. Muista laittaa suojapalat (puurimat) puristimien ja työsi väliin.
	<ol style="list-style-type: none">6. Levitä siveltimellä puuliimaa tasainen kerros.
	<ol style="list-style-type: none">7. Puristaminen on hyvä tehdä kaverin kanssa. Tarkista, että puristimet ovat kehikon sivujen kanssa samansuuntaiset.8. Ota ristimitta ja muuta tarvittaessa puristussuuntaa, jos vastakkaisten kulmien etäisyydet eroavat yli 3mm toisistaan. (1-2 mm:n heittoa ei silmällä erota)9. Pyyhi ylipursuavat liimat pois muutaman minuutin kuluttua talttaa tai puukkoa apunakäyttäen.
	<ol style="list-style-type: none">10. Anna liiman kuivua 30 minuuttia ja ota valmis kehikko pois puristuksista.11. Puhdista työvälineet hyvin liimasta.