

## KONEKOHTAINEN RISKIARVIO

Lämpöprässi

**Puristumisriski:** mahdollinen

Käsien jääminen prässin väliin.

**Suojautuminen:**

Opetuksessa korostetaan oikeita ja turvallisia työtapoja.

**Palovammariski:** mahdollinen

Käsien osuminen prässin kuumaan pintaan.

**Suojautuminen:**

Opetuksessa korostetaan oikeita ja turvallisia työtapoja.

**Hengitystiehaitat:** mahdollinen

Prässättävistä lämpökalvoista ja tekstiileistä saattaa vapautua haitallisia kaasuja.

**Suojautuminen:**

Käytetään vain lämpöprässäykseen soveltuvia lämpökalvoja ja tekstiilejä. Käytetään mahdollisuuksien mukaan kohdepoistoa.

**Tulipaloriski:** mahdollinen

**Suojautuminen:**

Huolehditaan siitä, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta käytön jälkeen. Annetaan prässin jäähtyä ennen prässin siirtoa varastoon. Huolehditaan siitä, että prässäysaikoja ja lämpötiloja ei ylitetä.