

Juantehtaan koulun oppilaat,
oppilaiden vanhemmat ja henkilöstö

Juantehtaan koulun sisäilmamittaukset

Juantehtaan koululla on tehty ilmanvaihdon huolto- ja säätötöitä syksyllä 2016 sisäilmaselvityksessä havaittujen ilmanvaihdon toimintapuutteiden korjaamiseksi.

Yhteistyössä Kuopion Tilakeskuksen talotekniikka-asiantuntijan, ilmanvaihdon säätöihin erikoistuneen yrityksen ja koulun huoltohenkilöstön kanssa tehty työ on nyt valmis. Ilmanvaihtojärjestelmän huolto- ja säätötöissä korjattiin rikkoutuneita automaatioon liittyviä laitteita sekä puutteellisia ilmamääriensäätöjä.

Sisäilman laatua varmistetaan vielä helmikuussa 2017 suoritettavilla sisäilmamittauksilla, jotka suorittaa Sisäilmatalo Kärki Oy. Ne aloitettiin 27.1.2017 ja suoritetaan loppuun perjantaina 10.2.2017. Mittaukset suoritetaan koulutyön ohessa ja ne voivat aiheuttaa väliaikaisia tilamuutoksia lukujärjestykseen mitattavissa tiloissa. Näistä muutoksista ilmoitetaan ensi viikon aikana.

Mitattavat tilat valittiin yhteistyössä koulun rehtorin, Kuopion Tilakeskuksen rakennusterveysasiantuntijan ja mittauksen suorittavan Sisäilmatalo Kärki Oy:n edustajan kanssa. Valintaperusteena käytettiin taustatietojen ja käyttäjäpalautteita.

Mitattavia tiloja ovat

- 1 krs, opettajainhuone 103 ja opetustila 112
- 2 krs, opetustilat 211, 213, 214 ja liikuntasali 215
- 3 krs, opetustila 311

Mittausten tulokset ja mahdolliset jatkotoimenpiteet käsitellään kohteen tarkastusryhmän kokouksessa 22.3.2017 ja niistä tiedotetaan tarkastusryhmän kokousmuistion yhteydessä.

Lisätietoja antavat

Kuopion Tilakeskuksen
rakennusterveysasiantuntija Petri Hartikainen p. 044 718 5241
asiakkuuspäällikkö Heikki Kekäläinen p. 044 718 5078

Juantehtaan koulun rehtori Riikka Karttunen p. 044 718 8940