

TAINIONMÄEN KOULU, PELASTUSSUUNNITELMAN LIITE 4

TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖN VUOSITARKASTUSLISTA

Tarkastuskohde	Kunnossa	Korjattava
Porrashuone A117 on esteetön Huomiot:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porrashuone A205b on esteetön Huomiot:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porrashuone A219 on esteetön Huomiot:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tuulikaappi A127 on esteetön Huomiot:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poistumisreitti B114 tilan kautta on esteetön Huomiot:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poistumisreitti B113 tilan kautta on esteetön Huomiot:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tuulikaappi B109 on esteetön Huomiot:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poistumistieovet saa sisäpuolelta auki ilman avainta Huomiot:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poistumistien oven kääntövipu tilassa A205b on suojattu kuvulla Huomiot: <i>Miksi suojattava kuvulla?</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Poistumisteiden merkkivalaisimet toimivat Huomiot:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poistumisharjoitus pidetty Päivämäärä: <i>11.8.2025</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Automaattisen paloilmittimen koestus tehty Huomiot:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keskusradion kuuluyuus testattu Huomiot: <i>Ei toimi sähkökatkon jälkeen. Ulkokuuttimien äänenvoimakkuus riittämätön.</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sammuttimet huollettu / tarkastettu Huomiot:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sammuttimien sijainti on merkitty selkeästi Huomiot:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tarkastuskohde

Turvavalaistuksen toimivuus koestettu

Huomiot: 4 krt/vuosi

Kunnossa

Korjattava



Alkusammutuskoulutus järjestetty henkilöstölle

Huomiot:



Hissin turvalaitteet tarkastettu

Huomiot: Huoltosopimus



Palo-osastojen ovet ovat suljettuina

Huomiot:



Kulkureittien järjestys ja siisteys hyvää tasoa

Huomiot: Ajoittain oppilaiden laukkuja esteenä.



Opetuskemikaalien säilytys asianmukaisissa kaapeissa

Huomiot:



Fysiikka-kemia-luokan hätäsuihku toimii

Huomiot:



Hitsauskaasut säilytetään asianmukaisesti

Huomiot:



Sähkölaitteet ovat ehjiä

Huomiot:



Sähkökeskustilassa ei ole ylimääräistä tavaraa

Huomiot:



Sähkökeskustusten edessä tai päällä ei ole tavaraa

Huomiot:



Sähkökeskustilat ovat lukossa

Huomiot:



Tulityöpaikka on hyväksytty ja oikein varusteltu

Huomiot:



Piha-alueen leikkivälineet on tarkastettu

Huomiot: Tarkistetaan 9/2025



Kiinteistön osoitmerkinnät ovat näkyvällä paikalla ja näkyvät pimeällä

Huomiot:



Ulkopistorasiat ja muut sähkölaitteet ovat ehjiä

Huomiot:



Tarkastuspäivämäärä:

29.8.2025

Allekirjoitus:

