



Yleinen palotarkastus

Annetut määräykset perustuvat pelastuslain
N:o 379/2011 81 ja 82 §:ään.

19.08.2019

Pöytäkirjanro

204 744

Vastaanottaja

Sastamalan kaupunki Simo Mäkinen

PL 23

38201 SASTAMALA

Kohde

YHTEISKOULU

Länsitie 10

38300 SASTAMALA

Osapuolet

ÄETSÄN KOULU

Päivi Vuori

SASTAMALAN KAUPUNKI

Seppo Hietaniemi

Juha Peurala

Lausunto

Yllä mainitussa valvontakohteessa toimitettiin lakisääteinen yleinen palotarkastus 16.8.2019. Tarkastuksella valvottiin pelastuslain (379/2011) ja kemikaaliturvallisuuksilain (390/2005) velvoitteiden noudattamista sekä annettiin neuvontaa turvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Palotarkastuksella keskusteltiin turvallisuusasioista. Todennäköisimmät riskitekijät ja niihin varautuminen. Koululla on havaittavissa hyvä turvallisuuskulttuuri.

Koulun C-rakennuksessa kolme tilaa pois käytöstä. Tilat lukittu ja poistumisreitit jouduttu muuttamaan. Koulussa pihassa kaksi väistötilaa korvaavana opetustilana.

Tarkastuksella havaittiin seuraavat korjattavat puutteet:

1. C-rakennuksen kaksi poistumisopastetta näyttää väärään paikkaan, kun tilat on pois käytöstä. Poistumisopasteet on poistettava siihen asti, kun tilat on pois käytöstä. Poistumisopasteet on laitettava paikoilleen kun tilat otetaan käyttöön. Poistumisopasteet on sijoitettava niin, että ne selvästi osoittavat uloskäytävien sijainnin ja poistumiseen käytettävän kulkureitin. Opasteiden on täytettävä valtioneuvoston päätöksen vaatimukset. (Pelastuslaki 379/2011 10 ja 112 §; Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta 805/2005 3 §; Valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä 976/1994 Liite II 2.1. ja 3.4.)
2. Teknisessä tilassa varastoitu ylimääräistä tavaraa. Teknisistä tiloista on poistettava kaikki sinne varastoidut tavarat. Teknisissä tiloissa ei saa säilyttää ylimääräistä tavaraa. (Pelastuslaki 379/2011 9 §)
3. Sähkölaitteiden tarkistuksesta ei ollut esittää dokumenttia tarkastushetkellä. Kohteen sähkölaitteistolle on tehtävä määräaikaistarkastus jos suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria. Käytössä olevalle luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta on tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein. Jos asuinrakennuksen osana on liiketiloja tai muita pääasiassa muuta käyttöä kuin asumista palvelevia tiloja, joiden suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria, on näiden tilojen sähkölaitteistolle tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein. (Pelastuslaki 379/2011 9 ja 14 §; Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 6, 49 ja 50 §)
4. Koulun yhteydessä eri rakennuksessa on väestönsuoja. Väestönsuoja rakennettu 2006 ja sitä ei oltu aiemmin tarkastettu. Väestönsuojaa ei ole merkitty opastein. Väestönsuoja on tarkastettava ja se on merkittävä opastein sisäänkäynnin yhteyteen. Väestönsuojan laitteet ja varusteet on pidettävä



Yleinen palotarkastus

Annetut määräykset perustuvat pelastuslain
N:o 379/2011 81 ja 82 §:ään.

19.08.2019

Pöytäkirjanro

204 744

toimintakunnossa säännöllisellä kunnossapidolla. Varusteet ja laitteet on huollettava ja tarkastettava valmistajan ohjeiden ja kunnossapito-ohjelman mukaisesti, toimenpiteistä on pidettävä päiväkirjaa. Väestönsuoja määräaikaistarkastus (sisältää tiiveyskokeen) tulee suorittaa 10 vuoden välein. Tarkastuksessa mahdollisesti havaittavat puutteet laitteiden ja varusteiden toimintakunnossa tai huollossa on korjattava. Tarkastuksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja, josta on toimitettava kopio pelastusviranomaiselle. (Pelastuslaki 379/2011 12 §; Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 506/2011 1 §, 15 §, 20 §).

Määräysluontoiset toimenpiteet suoritettava

30.10.2019

mennessä.

vs. palotarkastaja
Ari Kuusijoensuu

Jakelu

paivi.vuori@sastamala.fi
simo.makinen@sastamala.fi
seppo.hietaniemi@sastamala.fi
juha.peurala@sastamala.fi

Maksutiedot

Maksu 100.00 e

Laskutusosoite SASTAMALAN KAUPUNKI
PL 23
38201 SASTAMALA
Y-tunnus: 0144411-3